

21-Dræn

Signaturforklaring:



Etapegrænse

Etapenummer


Grundkort

Matrikelkort

Brøndnummer
Dækselkote
Bundkote
Brøndiameter

VRSYS11
DK: 1,95
BK: -0,50
Ø: 600

Drænsystem




Trykledning - dræn med pumpestation

Drænelledning med brønd

Gravitation - dræn: Alm. lukket PP-rør

Manglende/usikker opmåling

Brønd med vandspejlskote.
Vandspejlskoten er angivet som en bemærkning
i tilsendt opmålingsmateriale.
Vandspejlskoten er iflg. entreprenør være det samme
som udløbskote i brønd.



I	Div rettelsler	TOVE		07.05.2020
H	Således udført. Endelig udgave	JANE	LDAU	03.07.2019
G	Brønde med manglende/usikker opmåling udført	JANE	LDAU	30.07.2018
F	Brønde med opmålte vandspejlskoter påført	BILA	LDAU	24.11.2017
Rev.	Beskrivelse	Revleret	Kontrol	Dato

Rønbjerggade 31
7620 Lemvig
Telefon: 64 74 74 74

Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering

Emne: **Kloak - og dræntegning - Vrist
Etape 7 del 1 - Således udført**

Dato	Projektleder	Projekteret	Tegnet	Kontrol	Godkendt	Tegn. nr.
21.11.2012	MIHU	MIHU	OLAF	PEGM	PERO	21-Dræn

ORBICON A/S
Jens Juuls Vej 16 DK - 8260 Viby J.

Telefon: 87 38 61 66
E-mail: info@orbicon.dk